

■注意

無改造のアダプターで「GBA吸い出し2」を使用すると、SRAM/FRAMのセーブデータが消えてしまいますのでご注意ください。また、操作方法を誤ると消えてしまいますのでご注意ください。

■GBC/GBAアダプターの改造

GBAの「セーブデータ読み書き」を行うには従来のGBC/GBAアダプターに「ダイオード」と「スイッチ」を追加する必要があります。また、すでにダイオードが付いている場合もダイオードの種類によって交換する必要があります。詳しくは、PDFファイル「GBアダプター改造」をご覧ください。

■目次


GBC/GBAアダプターのダイオード確認	1P
準備	2P
GBA ROM吸い出し/セーブデータ読書	3P

■準備


- ①GBC/GBAアダプターの切り替えスイッチを「GBA側」にします。
電源/ダイオードスイッチを「②電源OFF」にします。←必ず「②電源OFF」にしてください。



- ②「GBC/GBAアダプター」に「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をセットします。



- ③「GBAカートリッジ」を「GBC/GBAアダプター」にセットします。



- ④「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をUSBケーブルで「PC」に接続します。



- ⑤「GBA吸い出し2」アプリを起動して、「PIC32接続/カメレオン接続」をクリックします。



- ⑥GBC/GBAアダプターの電源/ダイオードスイッチを「①ダイオードON」にします。



■ GBA ROM吸い出し/セーブデータ読書



①「ROM情報取得」をクリックします。

■ROM吸い出し

②「吸い出し」をクリックします。

正常に吸い出しが行われると、

A「データベースCRC32と一致 ****」と表示されます。

■セーブデータの読み込み

③「読込」をクリックします。

正常に読み込みが行われると、

B「読込OK 1回目と2回目のCRC32一致」と表示されます。

■セーブデータの書き込み

④「書込」をクリックします。

正常に書き込みが行われると、

C「書込OK CRC32一致」と表示されます。

※SRAM/FRAMのセーブデータ読書の場合、電源/ダイオードスイッチを「③ダイドOFF」にします。処理が終わったら「①ダイオードON」に戻します。(注意メッセージが表示されます。)

※EEP-ROMのサイズはプログラムで判定しています。全てのデータが00またはFFの場合、判定が間違っている可能性があります。その場合は、手動で「EEPROM 4Kbit[512Byte]」または「EEPROM 64Kbit[8KByte]」を選択してください。

エラーメッセージ

カートリッジ認識エラー

データベースCRC32と不一致 ****

読込NG 1回目と2回目のCRC32不一致

書込NG CRC32不一致

接点復活剤等で端子を綺麗にしてから、再度行ってください。

それでもエラーになる場合は、下記「エラー解消」を試してみてください。

※PCとの相性により「エラー解消」を試しても解消できない場合がありますのでご了承ください。

何度も「データベースCRC32と不一致 ****」で、

CRC32が変化しない場合は、データベース未登録となります。

CRC32が変化する場合は、未対応のカートリッジで吸い出しはできません。

当方が確認できたカートリッジで「幻星神ジャスティライザー」はROMの吸い出しができません。

FLASHのデバイス名が「不明」(上画像下線部)となった場合は、

セーブデータの読み書きができないかもしれません。

「ROM情報取得」をクリック後、「データベース未登録です。」と

表示された場合は、手動でサイズ等を設定してください。

エラー解消

・USBポートを変えて試してみてください。

・USBケーブルを変えて試してみてください。

・他のPCで試してみてください。